

◀ DirE0  
RJ45 orange / orange blanc - 1 ▶

◀ StepE0  
RJ45 violet / violet blanc - 2 ▶

◀ GND commun  
RJ45 marron / marron blanc - 3 ▶

DirE0        signal de sens d'extrusion envoyé par la carte de l'imprimante (0 - 5V)  
StepE0      signal de pas moteur d'extrusion envoyé par la carte de l'imprimante (0 - 5V)  
GND commun masse commune à brancher sur l'alimentation - de l'imprimante 3D

Les câbles sont reliés par paire torsadée.